

Приложение № 1  
к Приказу ГУВД по Ростовской области  
Минобразования Ростовской области  
от 02 марта 2011 года № 127/119

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
антитеррористической защищенности объекта образования Ростовской области

« 05 » мая 2017 г.

г. Батайск

На основании: Приказа ГУВД по Ростовской области Минобразования РО от 2.03.2011 года № 127/119

Комиссия в составе:

Председатель: Михайлов А.В.

Члены комиссии:

1. Николаевский А.С.
2. Тютюкин П.А.
3. Инспектор ПДН - Александров М.А.

Провели обследование антитеррористической защищенности объекта:

Наименование: МОУ СОШ № 8 - Батайск

Юридический адрес: Александров 34-б

Адрес фактического расположения: Александров 34-б

Ф.И.О. руководителя (контактные телефоны): Михайлов А.В.

Наиль Михайловна, 9-44-36

УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Основные компоненты антитеррористической защищенности объекта	Имеется	Отсутствует (причина)
1	Наличие на подъездных дорогах дорожных знаков, ограничивающих или запрещающих проезд автотранспорта на территорию объекта	<u>имеется</u>	
2	Наличие дорожного знака, ограничивающего парковку автотранспорта перед административным зданием объекта на удалении не менее 30 метров	<u>отсутствует</u>	
3	Наличие средств, ограничивающих (или исключаяющих) беспрепятственный проезд АМТ к объекту (фундаментные блоки: бетонные клумбы; др. механические средства, ограничивающие скорость АМТ)	<u>имеется</u>	
4	Наличие ограждения по периметру территории объекта		
4.1	Характеристика: - материал:  - высота:	<u>нет</u>	<u>нет</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- количество приборов освещения и их исправность;</li> <li>- соответствие количества приборов освещения, количеству, предусмотренного проектом на строительство;</li> </ul>	<p>7 уличных светильников в исправном состоянии.</p> <p>По проекту - 3</p> <p><b>Вывод: <u>удовлетворительно</u></b></p>
6	Наличие системы видеонаблюдения:	5 видеокамер
6.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количества камер, контролирующих периметр территории объекта, их достаточность;</li> <li>- наличие видеокамер на этажах здания объекта;</li> <li>- наличие устройства для записи информации с видеокамер наблюдения;</li> </ul>	<p>4 видеокамеры</p> <p>1 видеокамера</p> <p>имеется</p> <p><b>Вывод: <u>удовлетворительно</u></b></p>
7	Наличие охраны:	Вахтер, сторож
7.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие на стационарном пропускном пункте (далее СПП) системы управления доступом (вертушка);</li> <li>- вид охраны – (ЧОП (№ лицензии; реквизиты договора на оказание охранных услуг);</li> <li>- время охраны (суточная, дневная, ночная);</li> <li>- количество охранников в дежурной смене (из них лицензированных);</li> <li>- наличие средств связи и их работоспособность;</li> <li>- наличие Инструкции сотрудников охраны;</li> <li>- наличие Инструкции по пропускному режиму (в том числе оговаривающей порядок пропуска лиц, входящих в строительные, ремонтные организации, осуществляющие работу на объекте по подрядным и субподрядным договорам);</li> <li>- периодичность обходов охраняемой территории;</li> <li>- наличие на СПП списка телефонов вызова экстренных служб, УУП, ПДН, руководителей объекта;</li> <li>- наличие на СПП списка юр., физ., лиц арендующих помещения объекта (реквизиты договоров на аренду);</li> <li>- наличие на СПП списка владельцев автотранспортных средств, которым разрешена</li> </ul>	<p>нет</p> <p>нет Вахтер, сторож</p> <p>суточная</p> <p>нет</p> <p>Имеется, в исправном состоянии имеется</p> <p>имеется</p> <p>2 раза в час</p> <p>имеется</p> <p>нет</p> <p>имеется</p>

	<p>парковка на территории объекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие на СПП «Журнал проверяющих»;</li> <li>- наличие на СПП «Журнала регистрации посетителей»;</li> <li>- наличие на СПП списка оповещения руководящего состава объекта при возникновении ЧС;</li> </ul>	<p>имеется</p> <p>имеется</p> <p>имеется</p> <p><b>Вывод: удовлетворительно</b></p>
8	Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), выведенной на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны (или ЧОПа)	имеется
8.1	<p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество;</li> <li>- наличие переносных КТС;</li> <li>- время работы КТС по договору;</li> <li>- реквизиты договора на охрану;</li> </ul>	<p>2 КТС</p> <p>имеется</p> <p>круглосуточно</p> <p>№ <u>76-576</u> от « <u>11</u> » <u>11</u> 20 <u>17</u></p>
9	<p>Наличие помещений, имеющих особый режим охраны/допуска (хранения материальных ценностей; служебной документации)</p> <p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- этаж, номер комнаты;</li> <li>- наличие металлической решетки на окнах (ее соответствие ГОСТ);</li> <li>- наличие усиленного дверного блока (его соответствие ГОСТ);</li> <li>- соответствие ГОСТ запорного устройства (согласно категории);</li> <li>- наличие металлических хранилищ (сейфы, шкафы) – приспособлений для их опечатывания;</li> <li>- наличие креплений металлических хранилищ к полу (стенам);</li> </ul>	отсутствует
9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оснащенность металлических хранилищ «химловушками»;</li> <li>- наличие работоспособность технических средств охраны, защищающих данное помещение;</li> <li>- время работы технических средств охраны, защищающих данное помещение;</li> <li>- наличие опечатывающего устройства с наружной стороны входной двери;</li> <li>- наличие дублирующей двери, выполненной из металлического прутка (ее соответствие ГОСТ);</li> <li>- порядок принятия под охрану;</li> </ul>	

	- список должностных лиц, имеющих доступ в данное помещение;	<b>Вывод: удовлетворительно</b>	
10	Наличие рамочного металлодетектора	нет	
11	Наличие носимого металлодетектора	нет	
12	Наличие металлических распашных решеток на окнах первого этажа здания	нет	
12.1	Характеристика:  - место хранения ключей от замков, установленных на распашных решетках; - наличие запасных ключей (место их хранения); - наличие маркировки на ключах от замков, установленных на распашных решетках (с указанием номера комнаты); - информированность персонала объекта о месте хранения ключей от замков, установленных на распашных решетках;	<b>Вывод:</b>	
13	Наличие системы оповещения по зданию (громкая связь) – ее работоспособность	Имеется в рабочем состоянии	
14	Наличие договора с организациями, производящими ремонт и обслуживания:  - средств охранной сигнализации (реквизиты договора);  - средств пожарной сигнализации (реквизиты договора);  - средств тревожной сигнализации (реквизиты договора);  - системы видеонаблюдения (реквизиты договора);  - системы управления доступом (реквизиты договора);  - системы оповещения (реквизиты договора);	<p>№ <u>70-576</u> от « <u>24</u> » <u>04</u> 20 <u>17</u></p> <p>№ <u>933</u> от « <u>22</u> » <u>04</u> 20 <u>17</u></p> <p>№ <u>70-576</u> от « <u>24</u> » <u>04</u> 20 <u>17</u></p> <p>№ <u>111/17</u> от « <u>20</u> » <u>01</u> 20 <u>17</u></p>	
15	Наличие стендов наглядной агитации антитеррористического содержания	имеется	
16	Наличие документов, подтверждающих изучение персоналом объекта (учащимися, студентами) Инструкций по действиям при возникновении ЧС террористического характера.	имеется	
17	Наличие плана проведения с персоналом объекта (учащимися, студентами) тренировок по различным сценариям террористических актов.	имеется	
17.1	Наличие документов, подтверждающих доведение с персоналом объекта (учащимися, студентами) тренировок по различным сценариям террористических актов.	имеется	

	персоналом объекта (учащимися, студентами) тренировок по различным сценариям террористических актов.	
18	Наличие документов, подтверждающих доведение до сведения персонала объекта требований о соблюдении бдительности и постоянной готовности к действиям в условия ЧС	есть
19	Дата последнего обследования инженерно-технической защищенности объекта, выявленные недостатки	
20	Проводились ли ремонтные, строительные, монтажные работы силами подрядных, субподрядных организаций в текущем году? (когда, какие, какой организацией, количество членов бригад)	нет
21	Проверялись ли по учетам территориальных ОВД и других правоохранительных органов привлеченные к ремонтным, строительным, монтажным работам сотрудники подрядных и субподрядных организаций?	нет
		<b>Вывод:</b>
22	Количество запасных выходов (их состояние - рабочие/нерабочее)	4 выхода в состоянии готовности <b>Вывод:</b> удовлетворительно

Всего выявлено недостатков: -

Вывод: инженерно-техническая защищенность объекта признана:

удовлетворительно

Председатель комиссии: И. В. Валитова

Члены комиссии: А. А. Костюхина

Копия акта обследования получил:

Директор МБОУ Благодатский филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Благовещенск Валитова Н.В.

«15» июля 2017 г.